

Ochrana sedimentačnej nádrže

ID: 1574

Odvetvie: *Stavby a konštrukcie*
Použitie: *Odstredivé čerpadlá*
Podklad: *Oceľ*
Produkty: *Belzona® 5811 (Immersion Grade)*

Lokalita zákazníka: *Farmaceutický výrobca, Slovensko*
Dátum aplikácie: *1998 až september 2010*

Problém

Nádrže trpia silnou koróziou.



Popisy fotografií

1. Nádrž vykazuje silnú koróziu
2. Otryskávanie nádrže
3. Nastavenie striekacieho zariadenia
4. Nádrž po aplikácii

Okolnosti aplikácie

Sedimentačné nádrže s otvorenou strechou používané na čistenie vody síranom železitým.

Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie. Produkt Belzona bol aplikovaný pomocou bezvzduchového striekacieho zariadenia.

Fakty o produkte Belzona

Od roku 1998 bolo pre farmaceutického výrobcu ochránených 5 kusov nádrží. Kontroly po 10 rokoch ukázali, že produkt Belzona 5811 funguje vynikajúco. To sa ukázalo ako kľúčový faktor ovplyvňujúci zákazníka pre opätovný výber produktu Belzona.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
Q 09335
ISO 14001:2015
EMS 509612

Produkty Belzona
sú vyrábané podľa
Registrovaného systému
manažérstva kvality ISO 9001.

www.belzona.com

BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve