

Oprava betónovej pätky

ID: 7564

Odvetvie: *Stavby a konštrukcie*
Použitie: *Nádrže a chemické zádržné oblasti*
Podklad: *Betón a oceľové vystuženie*
Produkty: *Belzona® 4111 (Magma Quartz)*

Lokalita zákazníka: *Stavebná spoločnosť, Slovensko*
Dátum aplikácie: *2006*

Problém

Pätka bola poškodená nárazom, deštrukcia spôsobila nestabilitu stroja, čo znamenalo, že nemohol byť používaný.



Popisy fotografií

1. Zničená betónová pätká
2. Aplikácia kondicionéra Belzona® 4911 (TX Conditioner)
3. Prebiehajúca aplikácia
4. Produkt Belzona® 4111 použitý na zatmelenie základu

Okolnosti aplikácie

Betónová pätká rezacieho stroja vo veľkej dielni.

Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie.

Fakty o produkte Belzona

Oprava betónu produktom Belzona umožnila, aby bolo strojové zariadenie opäť v prevádzke už za 4 dni, v porovnaní s možnými 28 dňami potrebnými na vytvrdnutie betónu. Materiály Belzona majú tiež väčšiu odolnosť proti nárazu pre ochranu pred budúcim poškodením.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
Q 09335
ISO 14001:2015
EMS 509612

Produkty Belzona
sú vyrábané podľa
Registovaného systému
manažérstva kvality ISO 9001.

www.belzona.com

BELZONA
Repair • Protect • Improve