

# Udržanie vozidiel v pohybe

ID: 1055

Odvetvie: *Priemysel všeobecne*  
Použitie: *Problémové oblasti podláh*  
Podklad: *Podlahové dlaždice*  
Produkty: *Belzona® 5811 (Immersion Grade)*  
*Belzona® 9211 (Supergrip aggregate)*

Lokalita zákazníka: *STK, Slovensko*  
Dátum aplikácie: *2006*

## Problém

*Počas dažďa alebo sneženia (mokré pneumatiky) vozidlá vybiehali z valcov na testovanie brzd.*



## Popisy fotografií

1. Stanica technickej kontroly automobilov
2. Automobil počas testovania brzd
3. Dva roky v prevádzke

## Okolnosti aplikácie

Aplikácia príľnavého systému na zabezpečenie lepšej trakcie na podlahe STK.

## Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie. Materiál Belzona® 5811 bol nanosený štetkou v diagonálnom pásovom vzore a zdrsnenie vykonané posypom produktom Belzona® 9211.

## Fakty o produkte Belzona

Zákazník hľadal rýchle a „čisté“ riešenie. Riešenie Belzona poskytlo účinný príľnavý systém, ako aj chemickú odolnosť voči akémukoľvek rozliatiu alebo netesnostiam, ktoré sa môžu vyskytnúť. Systém sa v prevádzke osvedčil.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
Q 09335  
ISO 14001:2015  
EMS 509612

Produkty Belzona  
sú vyrábané podľa  
Registrovaného systému  
manažérstva kvality ISO 9001.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Repair • Protect • Improve