

Ochrana potrubia a klapiek pred abráziou cementom

ID: 2455

Odvetvie: *Priemysel všeobecne*
Použitie: *Ventily, potrubia a armatúry*
Podklad: *Oceľ*
Produkty: *Belzona® 1811 (Ceramic Carbide)*

Lokalita zákazníka: *Výrobca cementu, Slovensko*
Dátum aplikácie: *2000*

Problém

Došlo k veľkému oderu spôsobenému cementom, čo viedlo k lokálnej strate materiálu kovu z telesa klapky.



Popisy fotografií

1. Silne erodovaná klapka
2. Otryskávanie klapiek
3. Dokončené teleso klapky
4. Zmontovaná klapka chránená produktom Belzona® 1811

Okolnosti aplikácie

Rúry a klapky používané na prepravu cementového prachu.

Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie.

Fakty o produkte Belzona

Riešenie Belzona bolo od začiatku prijaté zákazníkom, pretože oprava trvala len niekoľko hodín a odstávka mlyna bola veľmi krátka. Od prvých opráv v roku 2000 bolo dokončených veľa ďalších takýchto opráv.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
Q.09335
ISO 14001:2015
EMS 509612

Produkty Belzona
sú vyrábané podľa
Registovaného systému
manažérstva kvality ISO 9001.

www.belzona.com

BELZONA
Repair • Protect • Improve