

Zatmelenie spodnej dosky lisovacieho stroja

ID: 7594

Odvetvie: *Priemysel všeobecne*
Použitie: *Motory a skrine*
Podklad: *Oceľ*
Produkty: *Belzona® 1111 (Super Metal)*

Lokalita zákazníka: *Výrobca gummy, Slovensko*
Dátum aplikácie: *2013, 2014*

Problém

Kyselina chlorovodíková skondenzovaná z výrobného procesu zničila základnú dosku lisovacieho stroja.



Popisy fotografií

1. Príprava povrchu
2. Aplikácia produktu Belzona® 1111
3. Doska pripravená na zarovnanie brúsením

Okolnosti aplikácie

Spodná doska lisu používaná na presné tvarovanie hrúbky gumovej fólie.

Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie. Po aplikácii produktu Belzona® 1111 bolo potrebné dosku zarovnať brúsením.

Fakty o produkte Belzona

Vyváranie tohto poškodenia by trvalo dlho, takže zatmelenie materiálom Belzona® 1111 bolo pre zákazníka oveľa lepšie. Nebola to prvá takáto oprava, prvá oprava bola vykonaná v roku 2013 a zákazník bol s výsledkom spokojný.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
Q.09335
ISO 14001:2015
EMS 509612

Produkty Belzona
sú vyrábané podľa
Registrovaného systému
manažérstva kvality ISO 9001.

www.belzona.com


BELZONA®
Repair • Protect • Improve