

Oprava kola dýchadla

ID: 7595

Odvetvie: *Priemysel všeobecne*
Použitie: *Stroje na manipuláciu s pevnými látkami*
Podklad: *Oceľ*
Produkty: *Belzona® 1811 (Ceramic Carbide),
Belzona® 1821 (Ceramic Carbide FP)*

Lokalita zákazníka: *Výrobca cementu, Slovensko*
Dátum aplikácie: *2016*

Problém

Tam, kde cement zasiahol niektoré oblasti dýchadla, došlo k silnému oderu a erózii. Požadovali alternatívu k zváraniu nových kovových dosiek na obnovenie strateného materiálu.



Popisy fotografií

1. Dýchadlo
2. Poškodené oblasti
3. Po otryskaní
4. Aplikácia produktu Belzona® 1811

Okolnosti aplikácie

Dýchadlo používané pri pneumatickom triedení cementu.

Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie.

Fakty o produkte Belzona

V niektorých prípadoch nebolo možné zvärať nové dosky, pretože substrát bol príliš tenký a na ťažko dostupných miestach. Rýchlejšie a efektívnejšie riešenie bola ochrana produktom Belzona. Je to tiež jednoduchšie na údržbu v budúcnosti.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
Q.09335
ISO 14001:2015
EMS 509612

Produkty Belzona
sú vyrábané podľa
Registovaného systému
manažérstva kvality ISO 9001.

www.belzona.com

BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve