

Ochrana rúrkovnice a rúrok


ID: 1056

Odvetvie: Kúrenie, vetranie a klimatizácia
Použitie: Výmenníky tepla
Podklad: Oceľ
Produkty: Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal),
Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal),
Belzona® 1341 (Supermetalgilde),
Belzona® 5811 (Immersion Grade)

Lokalita zákazníka: Oceliareň, Slovensko
Dátum aplikácie: 2003

Problém

Problémy s koróziou začali na rúrkovnici a rúrkach do vzdialenosti 50 mm.



Popisy fotografií

1. Skorodovaná rúrkovnica
2. Náčrt opráv vložkovania
3. Inštalácia vložiek
4. Aplikácia po troch rokoch (stále ako nová)

Okolnosti aplikácie

Rúrkovnice a rúrky kondenzátora.

Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie.

Fakty o produkte Belzona

Produkt Belzona poskytol dlhodobú ochranu, zvýšil životnosť rúrkovnice a tiež vstupných rúrok, čím sa znížili ďalšie náklady na opravy a údržbu. Kontrola po troch rokoch preukázala zachovanie vynikajúcej ochrany.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
Q.09335
ISO 14001:2015
EMS 509612

Produkty Belzona
sú vyrábané podľa
Registovaného systému
manažérstva kvality ISO 9001.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve