

Obnova betónovej bariéry

ID: 7588

Odvetvie: *Chémia a petrochémia*
Použitie: *Nádrže a chemické zádržné oblasti*
Podklad: *Betón*
Produkty: *Belzona® 4301 (Magma CR1 Hi-Build),
Belzona® 4311 (Magma CR1)*

Lokalita zákazníka: *Farmaceutická spoločnosť,
Slovensko*
Dátum aplikácie: *2016*

Problém

Pôsobenie kyseliny v priebehu času vážne poškodilo betón, čo viedlo k tomu, že kyselina nebola bezpečne skladovaná.



Popisy fotografií

1. Poškodený betónový základ
2. Príprava povrchu
3. Bolo nevyhnutné pripraviť pevný povrch
4. Po aplikácii produktu Belzona

Okolnosti aplikácie

Betónová bariéra na chemickej prevádzke na zachytávanie rozliatej 98 %-nej kyseliny sírovej.

Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie.

Fakty o produkte Belzona

Pôvodne bol betónový základ nechránený. Po tejto rekonštrukcii s použitím produktu Belzona bol zákazník veľmi spokojný s odolnosťou tohto materiálu.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
Q.09335
ISO 14001:2015
EMS 509612

Produkty Belzona
sú vyrábané podľa
Registrovaného systému
manažérstva kvality ISO 9001.

www.belzona.com

BELZONA
Repair • Protect • Improve