

# Oprava vstupu chemickej kanalizácie

ID: 7617

Odvetvie: *Chémia a petrochémia*  
Použitie: *Nádrže a chemické zádržné oblasti*  
Podklad: *Betón / Oceľ*  
Produkty: *Belzona® 4131 (Magma-Screed),  
Belzona® 5811 (Immersion Grade)*

Lokalita zákazníka: *Petrochemická spoločnosť,  
Slovensko*  
Dátum aplikácie: *2016*

## Problém

*Korózia oceľového rámu a poškodenie betónu*



## Popisy fotografií

1. Vstup do chemickej kanalizácie
2. Aplikácia kondicionéru Belzona
3. Aplikácia materiálu Belzona® 4131
4. Náter Belzona® 5811 v 2 vrstvách

## Okolnosti aplikácie

Betón bol zničený pôsobením chemikálií.

## Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie.

## Fakty o produkte Belzona

Hlavným prínosom pre zákazníka bol čas, pretože celá oprava prebehla vo veľmi krátkom čase, ale dôležitá je aj odolnosť voči chemikáliám.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
Q.09335  
ISO 14001:2015  
EMS 509612

Produkty Belzona  
sú vyrábané podľa  
Registrovaného systému  
manažerstva kvality ISO 9001.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Repair • Protect • Improve