

Ochrana veľkej skladovacej nádrže

ID: 7618

Odvetvie: *Chémia a petrochémia*
Použitie: *Nádrže a chemické zádržné oblasti*
Podklad: *Oceľ*
Produkty: *Belzona® 5811 (Immersion Grade),
Belzona® 1111 (Super Metal)*

Lokalita zákazníka: *Petrochemická spoločnosť,
Slovensko*
Dátum aplikácie: *2015*

Problém

Nádrž bola v prevádzke dvadsať rokov a bola značne poškodená koróziou.



Popisy fotografií

1. Nádrž po 20 rokoch prevádzky
2. Otryskávanie nádrže
3. Viditeľné poškodenia po otryskaní
4. Náter Belzona® 5811 aplikovaný v 2 vrstvách

Okolnosti aplikácie

Nádrž na skladovanie ropy.

Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie.

Fakty o produkte Belzona

Zákazník potreboval rýchlu a kvalitnú opravu. Celá ochrana bola realizovaná náterom Belzona® 5811. Hlboká korózia bola zatmelená materiálom Belzona® 1111.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
Q.09335
ISO 14001:2015
EMS 509612

Produkty Belzona
sú vyrábané podľa
Registovaného systému
manažérstva kvality ISO 9001.

www.belzona.com

BELZONA
Repair • Protect • Improve