

Ochrana obežného kola Francisovej turbíny

ID: 7591

Odvetvie: *Elektrárne*
Použitie: *Turbíny*
Podklad: *Oceľ*
Produkty: *Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal),*
Belzona® 1341 (Supermetalgilde)

Lokalita zákazníka: *Výrobca elektriny, Slovensko*
Dátum aplikácie: *2014*

Problém
Erózia/korózia.



Popisy fotografií

1. Turbína vo veľmi zlom stave
2. Priebeh opravy
3. Priebeh opravy
4. Turbína ako nová

Okolnosti aplikácie

Obežné koleso Francisovej turbíny utrpelo rozsiahle škody.

Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie.

Fakty o produkte Belzona

Pre tohto zákazníka to nebola prvá ochrana obežného kola Francisovej turbíny materiálom Belzona. Klient bol s vykonaním predchádzajúcej opravy natoľko spokojný, že si objednal túto opravu aj na ďalšej turbíne.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
Q.09335
ISO 14001:2015
EMS 509612

Produkty Belzona
sú vyrábané podľa
Registrovaného systému
manažérstva kvality ISO 9001.

www.belzona.com


BELZONA®
Repair • Protect • Improve