

Oprava čerpadiel chladiacej vody elektrárne

ID: 7602

Odvetvie: *Elektrárne*
Použitie: *Odstredivé čerpadlá*
Podklad: *Liatina*
Produkty: *Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal),*
Belzona® 1341 (Supermetalgilde)

Lokalita zákazníka: *Elektrárneň, Slovensko*
Dátum aplikácie: *2014*

Problém

Toto čerpadlo bolo v prevádzke 35 rokov a trpelo poškodením eróziou a koróziou v dôsledku neustáleho prietoku vody.



Popisy fotografií

1. Čerpadlo TG
2. Poškodená oblasť
3. Po otryskaní sa výrazne ukázali poškodenia
4. Po aplikácii materiálov Belzona® 1311 a Belzona® 1341.

Okolnosti aplikácie

Hlavné čerpadlo chladiacej vody.

Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie.

Fakty o produkte Belzona

Zváranie týchto poškodených častí by bolo veľmi náročné a trvalo by dlho. Riešenie Belzona je rýchle a v perfektnej kvalite. Materiál Belzona zabezpečuje povrch odolný voči korózii a erózií.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
Q 09335
ISO 14001:2015
EMS 509612

Produkty Belzona
sú vyrábané podľa
Registovaného systému
manažérstva kvality ISO 9001.

www.belzona.com


BELZONA®
Repair • Protect • Improve