

Oprava klzných plôch tesniacich krúžkov

ID: 7610

Odvetvie: *Spracovanie ocele a kovov*
Použitie: *Odstredivé čerpadlá*
Podklad: *Oceľ*
Produkty: *Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal)*

Lokalita zákazníka: *Hutnícky závod, Slovensko*
Dátum aplikácie: *2016*

Problém

Erózia, korózia na povrchu klzných plôch



Popisy fotografií

1. Poškodený povrch
2. Aplikácia produktu Belzona® 1311
3. Obrábanie produktu Belzona® 1311 na dosiahnutie správneho priemeru
4. Obrábanie produktu Belzona® 1311 na dosiahnutie správneho priemeru (detail)

Okolnosti aplikácie

Klzné plochy tesniacich krúžkov boli opotrebované gumovým tesnením.

Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie.

Fakty o produkte Belzona

Krúžky sú príliš tenké na naváranie a ich výmena je veľmi nákladná.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
Q 09335
ISO 14001:2015
EMS 509612

Produkty Belzona
sú vyrábané podľa
Registrovaného systému
manažérstva kvality ISO 9001.

www.belzona.com

BELZONA
Repair • Protect • Improve