

Renovácia testovacích valcov brzd

ID: 7609

Odvetvie: *Doprava* Lokality zákazníka: *Stanica technickej kontroly, Slovensko*
Použitie: *Stroje na manipuláciu s pevnými látkami* Dátum aplikácie: *2016*
Podklad: *Oceľ*
Produkty: *Belzona® 1821 (Fluid Metal)*

Problém

Po tisíckach testov si povrch valcov vyžiadala nový protišmykový povrch.



Popisy fotografií

1. Poškodené valce
2. Aplikácia agregátu Belzona® 9211 (Supergrip Aggregate) do materiálu Belzona® 1821
3. Pripravené do prevádzky

Okolnosti aplikácie

Brzdové testovacie valce na Stanici technickej kontroly vozidiel.

Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie.

Fakty o produkte Belzona

Zákazník potreboval rýchlu opravu v dobrej kvalite a nešmyklavý systém Belzona má pre túto aplikáciu osvedčené výsledky. Tento systém opravy prežije aj 15 000 testov nákladných resp. 25 000 testov osobných vozidiel.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
Q.09335
ISO 14001:2015
EMS 509612

Produkty Belzona
sú vyrábané podľa
Registovaného systému
manažérstva kvality ISO 9001.

www.belzona.com

BELZONA
Repair • Protect • Improve